DEPARTEMENT DU VAR

COMMUNE DE LA CADIERE D'AZUR

PLAN LOCAL D'URBANISME

PATRIMOINE BATI
Répertoire des éléments remarquables identifiés

Révision totale du PLU
Prescrite par DCM du 21/6/2013
Projet de PLU arrêté par DCM du
PLU approuvé par DCM du

Christian LUYTON – MTDA – AKENE PAYSAGE – TERRES ET TERRITOIRES - CEREG

PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DES MONUMENTS HISTORIQUES MH

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	NOM -	ETAT	PHOTO	N° photo
Planche SUD 4B						
1 MH	SAINT COME	C 95	CHAPELLE SAINT COME ET SAINT DAMIEN	BON ETAT		56
2MH	SAINT JEAN	B 16	FONTAINE SAINT JEAN	BON ETAT		325

PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DES EGLISES ET CHAPELLES

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	NOM -	ETAT	PHOTO	N° photo
Planche SUD 4B						
1EC	RUE DE L'EGLISE	AB 934	EGLISE SAINT ANDRE	Bon état		1311
2EC	RUE BLANQUERIE	AB 934	CHAPELLE SAINTE ANNE ET NICHE STATUE DE SAINTE ANNE	Etat médiocre		1319

3 EC	SAINT JEAN	B 12	EGLISE SAINT JEAN	Mauvais état		A prendre
4 EC	LE DEFENDS	D 60	CHAPELLE SAINTE CROIX	Bon état - restauré		119



PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DES ORATOIRES ET MONUMENTS DIVERS

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	NOM -	ETAT	PHOTO	N° photo
Planche NORD 4A						
1 OM	L'AUDIARDE	E 465	Croix de pierre de l'Audiarde (probablement de 1814)	Bon		2594
2 OM	4300 CHEMIN DE CUGES	G 2157	Ancien oratoire	Très mauvais		2575
Planche SUD 4B						

3 OM	ROND POINT ROGER SALENGRO	AB 332	Ancien couvent des Trinitaires et croix de fer	Bon	 	1327 - 3209

4 OM	RUE DE L'HOPITAL	AB 55	Calvaire et statue de Saint André			248
5 OM	LE VALLON	AB 477	Oratoire Notre Dame (ex Saint Jean baptiste)	Bon - restauration 1980		40
6 OM	SAINT JEAN	B 1659	Oratoire Notre Dame (ex Saint Eloi) parfois nommé ND de la Loubière	Bon état		2669

7 OM	SAINT COME LE BAS	C 152	Oratoire Saint Côme et Saint Damien	Bon état - Restauration 1956		Photo rapport les oratoires
8 OM	SAINT COME LE BAS	C 880	Oratoire Notre Dame de Lourdes	Bon état		Photo rapport les oratoires

9 OM	4, RUE DE LA REPUBLIQUE		Vieux Presbytère et niche	Bon état		2687 - 3209
10 OM	LES HAUTES	B 1415	Niche statue St André	Bon état		2733

11 OM	Avenue Jansoulin	AB 707	Maison du Terroir et du Patrimoine - Ancienne Notre Dame de la Piété	Bon état		2756
12 OM	PLACE STE MADELEINE	AB 703	Ancienne chapelle St Madeleine (construite sur les ruines de l'ancien château)devenue une habitation	Moyen		1332
13 OM	RUE ARISTIDE BRIAND	AB 278	Ancienne chapelle de la Miséricorde devenue l'Espace Culturel	Bon		1337

14 OM	RUE DU JEU DE PAUME		Anciens remparts			2767
15 OM	RUE MARX DORMOY / RUE DE LA COLLE	AB 146	Porte de la Colle	Bon état		1335
16 OM	RUE GABRIEL PERI / RUE AUGUSTE CHARLOIS	AB 116	Porte St Jean (vantaux cloûtés classés le 31/01/1967)	Bon état		1303

17 OM	RUE GABRIEL PERI / RUE BLANQUERI	AB 108	Porte Mazarine	Bon état		1322

18 OM	RUE MARX DORMOY	AB 120	Beffroi et Tour de l'Horloge datant du 16ème siècle	Bon état		346 - 3210

19OM	DEFENDS	D 60	Monument à la Paix	Etat moyen (vandalisme)		288
20 OM	PIBARNON	B 1697	Vestige du télégraphe Chappe	Etat moyen		64
21 OM	FONTANIEU	B 1623	Vestige ancienne mine de Fontanieu	Mauvais état		MINE

22 OM	AVENUE PICHOU ESPANET	AB 586	Anciens abattoirs	Restaurés-désormais équipement communal (maison des associations)		2749
23 OM	25 RUE MARX DORMOY	AB 233	Presbytère	Restauration façade nord		3217
24 OM	RUE DE L'HOPITAL	AB 46	Foyer logement construit sur les vestiges de l'ancien Hôtel Dieu			3221

25 OM	TRAVERSE MARQUAND	AB 129	Porche - Pont bâti	Etat moyen		3212
26 OM	PETITE RUELLE	AB 135	Porche	Etat moyen		3213
27 OM	RUE DES MAURES	AB 209	Porche	Etat moyen		3214

28 OM	12 RUE DE LA COLLE	AB 829	Pont bâti	Etat médiocre		3218
29 OM	2 RUE DE L'HORLOGE	AB 116	Porche	Etat moyen		3219
30 OM	RUE DE L'OCTAVE	AB 94	Porche	Bon état		3220

PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DU PATRIMOINE LIE A L'EAU

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	NOM -	ETAT	PHOTO	N° photo
Planche NORD 4A						
1PE	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 235	Noria Les Paluns	Moyen		2615

Planche SUD 4AB						
2PE	PLACE JEAN JAURES	Domaine public	Diverses fontaines	Bon		1348 - 2772
3 PE	Placette St André	AB 55	Fontaine de la Place	Bon état - fleurissement		2781

4 PE	Rue de l'Hôpital	Domaine public	Ancienne fontaine du Trou d'Arnaud	Bon état restauration		1349
5 PE	Avenue André Favory	AB 150	Réservoirs communaux	Bon état extérieur		305
6 PE	LES TROUS	AC 155	Canal de Candis	Etat moyen - dégradations		2734

7 PE	MARENC	B 1120	Puits de Marenc	Etat moyen - Débroussaillement à effectuer		1828- Reprendre photo après débroussaillement
8 PE	LE REGARD	C 1043	Fontaine de Saint Côme			46
9PE	LA PAGUETTE	B 235	Fontaine de la Paguette	Etat moyen		2726

PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DU PATRIMOINE VERNACULAIRE

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	NOM -	ETAT	PHOTO	N° photo
Planche NORD 4A						
1 PV	LE JAS DE CLARE	G 888	Four à cade n° 3 (classification du Dr PORTE)	Bon état mais envahi par la végétation. Plaque signalétique.		11
2 PV	LE JAS DE CLARE	G 6	Four à cade n° 19 (classification du Dr PORTE)	Très abimé, caché par la végétation. Reste le tour et le four intérieur. Plaque signalétique.		14

3 PV	LES LAUVES	G 19	Four à cade n° 4 (classification du Dr PORTE)	Bon état, proche des vignes. Plaquette signalétique.		13
4 PV	BARRAOUL	G 5	Four à cade n°11 (classification Dr PORTE)	Fonf écroulé		93
5 PV	BARRAOUL	G 5	Four à cade n° 20 (classification Dr PORTE)	Bon état - ,plaque signalétique		20

6 PV	MALPASSET	G 59	Four à cade n° 21 (classification Dr PORTE)	Très bon état		19
7 PV	LES CADIERES	E 14	Four à cade n° 23 (classification Dr PORTE)	Difficile d'accès, sentier à travers la forêt. Se situe proche des ruines de Malpasset, bon état, plaque signalétique.		17
8 PV	MALPASSET	G 59	Four à cade n° 25 (classification Dr PORTE)	Etat moyen, rempli de terre. Plaque signalétique.		16

9 PV	LA HAUTE TOUSSANNE	F 180	Four à cade n° 24 (classification Dr PORTE)	Bon état		59
10 PV	COUTELAS	F 93	Four à cade n° 15 (classification Dr PORTE)	Très bien conservé - plaque signalétique		60
11 PV	LA BAUME NEGRE	F 76	Four à cade n° 16 (classification Dr PORTE)	Bien conservé - plaque signalétique		61

12 PV	LA BRULADE	E 14	Four à cade n° 8 (classification Dr PORTE)	En très bon état, plaque repère. Indication par un cairn sur l'aval du vallon. Plaque signalétique.		18
13 PV	LA BAUME NEGRE	F 76	Four à cade n° 17 (classification Dr PORTE)	En bon état - bien conservé - plaque signalétique		62
14 PV	LA BEGUDE	G 1404	Four à cade n° 9 (classification Dr PORTE)	Bon état - Présence de végétation		94

15 PV	MURAILLE LONGUE	le long de la parcelle G 1805 sur 240 ml	Muraille en pierres sèches	Etat moyen, quelques dégradations ponctuelles		2629
Planche SUD 4 B						
16 PV	LE DEFENDS	D 419	Four à chaux	Très abiîmé		193

17 PV	LE DEFENDS	D 419	Four à chaux	Très abîmé		197
18 PV	LE VALLON	AB 471	Aire de battage	Travaux de restauration réalisés récemment		99
19 PV	ST JEAN	B971	Aire de battage	Etat moyen		135

20 PV	ST COME LE HAUT	C 852	Aire de battage	Etat moyen		125
21 PV	FONTANIEU NORD	B 269	Aire de battage	Etat moyen		109
22 PV	FONT ABEILLE	AB 379	Ancien moulin à vent de la Font d'Abeille	Bon état		2688

23 PV	SQUARE EDMOND MORI - CHEMIN DES BAUMES	AB 436	Ancien moulin à vent des Aires	Bon état - plus de toiture		2681
24 PV	LES TROUS	AC 146	Ancien moulin à vent "Plus près de ville"	Etat moyen		1333
25 PV	LES TROUS	AC 130	Ancien moulin à vent "Plus loin de ville"	Etat médiocre - dégradations - vandalisme		2754

PLU LA CADIERE D'AZUR

INVENTAIRE DES CABANONS

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	ETAT DU BATI	PHOTO	N° photo
Planche NORD 4A					
1C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 80	Etat médiocre		2623
2 C	LES PAUNS ORIENTAUX	H 79	Etat moyen		2622

3C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 97	Nécessite travaux		2530
4C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 71	Très mauvais état - Bâti menacé		2532
5C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 62	Etat correct		2533

6C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 58	Etat moyen		2547
7C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 57	Etat médiocre - Dégradations		2537
8C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 56	Mauvais état		2539

9C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 158	Etat correct		2560
10C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 150	Etat correct		2550
11C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 54	Etat correct		2544

12C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 146	Etat médiocre		2551
13C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 217	Etat médiocre		2555
14C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 144	Etat correct		2549

15C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 141	Etat médiocre		2548
16C	LES PALUNS ORIENTAUX	H 51	Etat médiocre		2556
17C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 233	Mauvais état (toiture notamment)- Envahi par la végétation		2621

18C	LES PALUNS OCCIDENTAUX	H 301	2 constructions - Etat moyen	 	2568 - 2569- 2617

19C	SAINTE CATHERINE	G 1286	Cabanon restauré		2557
20C	SAINTE CATHERINE	G 185	2 constructions - Etat correct / dégradé		2625
21C	LES CAPELANIERS	H 36	Très mauvais état - toiture notamment		2572

22 C	LE PEY NEUF	G 1578	Etat médiocre		2567
23C	LES LUQUETTES	G 1180	Bon état		2630
24C	LA COLETTE	G 1523	Etat moyen		66

25C	LE PEY NEUF	H 268	Etat correct		2562
26C	LE PEY NEUF	E 492	Bon état		2561
27C	LE PEY NEUF	E 214	Très mauvais état (toiture)		2604

28C	L'AUDIARDE	E 181	Très mauvais état - Toiture démoli, envahi par la végétation		2600
29C	L'AUDIARDE	E 422	Etat moyen		2597
30C	L'AUDIARDE	E 284	Etat moyen		2632

31C	L'AUDIARDE	E 284	Etat moyen		2595
32C	VALLON DE COUPAS	G 337	Etat correct		82
33C	VALLON DE COUPAS	G 1529	Bon état - rénové		A prendre

34C	LA COLETTE	G 1712	Bon état		2739
35C	VALLON DE COUPAS	G 634	Etat médiocre		2745
36C	L'AUDIARDE	E 153	Etat médiocre		2580

37C	LES LAUVES	G 437	Etat moyen - Envahi par la végétation		2582
38C	L'INFERNET	E 258	Très mauvais état - absence de toiture		2584
39C	LES BASSES SALETTES	E 107	Etat médiocre		1564

40C	LES VANNIERES	E 108	Bon état - restauré - Enduit		2633
41C	LES SALETTES	E 79	Etat moyen		2634
42C	LES HAUTES SALETTES	E 50	Ancien poulailler - Etat moyen		2711

43C	LES MUSCATIERES	E 579	Etat médiocre		2636
44C	L'AUDIBERTE	E 136	Mauvais état		2643
45C	LES VANNIERES	E 102	Etat médiocre		2641

46C	LA PEGUIERE	AH 62	Très bon état - restauré		2742
47C	LA PEGUIERE	AH 79	Etat moyen		2645
48C	LA PEGUIERE	AH 465	Etat moyen		2644

49C	LES BARBAROUX	AH 253	Mauvais état		2647
50C	LA MENE	AD 20	Bon état		2649
51 C	LA HAUTE TOUSSANE	F 131			

52C	LA HAUTE TOUSSANE	F 224	Etat moyen		2710
53C	LA HAUTE TOUSSANE	F 224	Bon état - restauré		2690
54C	LA HAUTE TOUSSANE	F 223	Etat moyen		2695

55C	LA HAUTE TOUSSANE	F 131	Bon état - restauré		2698
56C	LA BEGUDE	F 233			
57C	LA BEGUDE	F 234			

58C	LA BEGUDE	G 1406		
59C	LA BEGUDE	G 1404		
60C	LA BEGUDE	G 1404		

NUMERO	LOCALISATION	PARCELLE	ETAT DU BATI	PHOTO	N° photo
Planche SUD 4B					
61C	LA MALISSONNE	D 24	Mauvais état		76
62C	LE PRIORAT	E 220	Bon état		78

63C	LES COSTES GALLINES	D 72	Mauvais état		96
64 C	LE ROUCAS DES RIBOTTES	H 65	Poulailler pigeonnier en bon état - restauré		2737

65C	LES TROUS	AC 126	Etat médiocre		2680
66C	LE LANDENET	AC 153	Etat médiocre		2667

67C	SAINT COME LE HAUT	C 32	Mauvais état		2666
68 C	LA GOUDE	C 1198	Mauvais état		2679

69C	LA GOUDE	C 53	Etat moyen		2661
70C	SAINT COME LE HAUT	C 9	Etat moyen		2662

71C	SAINT COME LE HAUT	C 910	Etat moyen		121
72C	SAINT COME LE HAUT	C 454	Mauvais état - Vandalisme		2670

73C	SAINT COME LE HAUT	C 512	Mauvais état - envahi par la végétation		2674
74C	SAINT COME	C 108	Mauvais état		2675

75C	LE REGARD	C 864	Etat moyen		2650
76C	LE REGARD	C 625	Etat médiocre, envahi par la végétation		2651

77C	LES ETIENNES	C 190	Etat moyen		127
78C	SAINT COME LE BAS	C 149	Etat moyen		2676

79C	SUR SAINT COME	C 1306	Bon état		2716
80C	SUR SAINT COME	C 155	Bon état		2652

81C	SAINT COME	C 84	Etat moyen		2660
82C	SAINT COME	C 80	Etat moyen		2653

83C	SAINT COME	C 79	Etat moyen		2655
84C	LA GOUDE	C 1132	Bon état - restauré		115

85C	PIBARNON	B 1097	Etat moyen		112
86C	LES COSTES	B 567	Très mauvais état		101

87C	LES COSTES	B 564	Très mauvais état		103
88C	LA CHARBONNIERE	B 214	Très mauvais état		100

89C	FONTANIEU NORD	B 235	Etat moyen		2724
90C	MARENC	C 1352	Etat moyen		2719

91C	CROS AMIC	B 949	Très mauvais état		2717